

PLAN DE SITUATION Source Google Maps



LEGENDE

Façade à rue existante :

- partie basse en blocs de pierre ton ocre gris
- partie haute en briques de parement ton rouge ocre
- couvercles fronton en pierre bleue
- chassis existants en aluminium ton brun foncé a maintenir
- porte d'entrée en bois peinte demi chassé

PARTIE EN EXTENSION :

façade côté rue :

- ossature en alu thermolaqué ton brun foncé
- chassis en alu ton naturel
- double vitrage rigide
- gouttières en alu ton naturel
- remplissage autour fronton en isolant + crépi ton gris foncé

FACADE ARRIERE

façades existantes :

- chénage ton gris ocre
- toiture loggia en panneaux type extermi ton gris
- chassis aluminium ton blanc


façades nouvelles +2 et +3 :

- murs en blocs + isolant + crépi ton blanc cassé
- corniches en bois a peindre ton blanc
- chassis en aluminium ton brun foncé idem façad e à rue
- goutte corps vitre sur ossature alu

parties existantes

parties nouvelles

isolations thermiques



REGION BRUXELLES CAPITALE  
COMMUNE SCHAERBEEK

TRANSFORMATION UN IMMEUBLE DE RAPPORT  
Réorganisation entrée commune rez et logement n°1 1er étage  
Création un nouveau logement n°2 duplex 2e & 3e étage.  
Situé à: Rue Creuse, n°39 - 1030 Bruxelles  
Situation cadastrale: D 246 Z 2 P0000

Architecte: A\_FINE OFFICE spri - Architecte Minh-Nhut PHAM  
10 Avenue des Bécales - 1950 Kraainem  
Tel: 0475.89.43.67 - Mail: minhnhut@gmail.com

Maître de l'ouvrage: Monsieur Mario BERGAMO  
39 Rue Creuse - 1030 Schaerbeek  
Tel: 0475.25.29.94 - Mail: mario.MEUBLE@gmail.com

Bureau d'étude:

Entrepreneur:

PERMIS D'URBANISME

SITUATION EXISTANTE & PROJETEE  
SOUS-SOL, COUPE LONGITUDINALE, ELEVATIONS  
PLAN SITUATION & IMPLANTATION

P.U.  
03

Dessiné par: [ ]  
Echelle: 2cm.p.m  
Vérifier par: [ ]  
Dossier nr: [ ]  
Plan nr: [ ]  
Surface: [ ]  
Prix: [ ]  
Date: 27-01-2022

Modification

Date

