

## Reportage Photographique

### Intérieur-situation existante

Concernant le bâtiment sis à **Rue Ransbeek n°197** à **1120 BRUXELLES**



**Vue vers fond de la buanderie**

avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**Vue vers cuisine**

avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**Buanderie du fond**

avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**WC existant dans buanderie arrière**



avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche 482  
5101 NAMUR

BELGIQUE



**Vers couloir buanderie : coffret électrique en place**

avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**Détail entre les 2 toitures**



avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**Composition toiture plate couvrant cuisine et couloir buanderie :  
Poutre béton + bacs acier et dalle béton**



**cuisine**

avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



Séjour



Mur entre séjour et cuisine : cloisons qui seront démolies



avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**Différence entre les 2 toitures**

avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE

## Terrasse -situation existante



Photo vers fond de parcelle et voisin



avenue Louise, 523 (2<sup>ème</sup> étage)  
1050 BRUXELLES

chaussée de Marche  
5101

482  
NAMUR

BELGIQUE



**Photo vers voisin gauche avec accord de sa part sur palissade**