

MATÉRIEL situation de fait




façade


- sous-serrament pierre bleue
- briques ton rouge nuancé
- menuiseries extérieures en PVC ton blanc
- menuiseries extérieures en bois ton blanc
- volet métallique
- acier galvanisé ton naturel
- crépis ton blanc
- cimentage ton bleu

MATERIAUX situation projetée

agados

12 menuiseries extérieures en PVC ton blanc


| | |
|---|-----------|
|  | existant |
|  | projeté |
|  | à démolir |





premier étage
situation de fait

deuxième étage
situation de fait


TOITURE
toiture
situation de fait



façade arrière
situation de faillite

coupe longitudinale
situation de fait

façade avant
situation de fait

[illegible]