










- MATERIAUX SITUATION EXISTANTE**
- Facade Avant**
- Sous-bassement et rez-de-chaussée en pierre bleue
 - Ferronneries peintes noires
 - Seuil de fenêtre en pierre bleue
 - Balcons en pierre bleue
 - Garde-corps, ferronneries peintes noires et lisse en bois peint noir
 - Cimentage peint blanc au 1er étage
 - Châssis en bois peint bleu foncé
 - Corniche en bois peint bleu foncé
 - Porte d'entrée d'origine en bois peint bleu
- Facade Arrière et toiture**
- Cimentage peint
 - Seuil de fenêtre en pierre bleue
 - Châssis en bois peint bleu foncé
 - Toiture en pente en tuile rouge
 - Fenêtres de toiture noires
- Abords**
- Jardin arrière enherbé et planté
 - Mur mitoyen en brique peintes
 - Couvre-mur mitoyen en béton
 - Escalier d'accès au jardin en béton
- MATERIAUX SITUATION PROJETEE**
- Facade Avant**
- Sous-bassement et rez-de-chaussée en pierre bleue
 - Ferronneries peintes noires
 - Seuil de fenêtre en pierre bleue
 - Balcons en pierre bleue
 - Garde-corps, ferronneries peintes noires et lisse en bois peint noir
 - Cimentage peint blanc au 1er étage
 - Châssis en bois peint bleu foncé
 - Corniche en bois peint bleu foncé
 - Porte d'entrée d'origine en bois peint bleu
- Facade Arrière et toiture**
- Cimentage peint
 - Seuil de fenêtre en pierre bleue
 - Châssis en bois peint bleu foncé
 - Toiture en pente en tuile rouge
 - Fenêtres de toiture noires
- Abords**
- Jardin arrière enherbé et planté
 - Mur mitoyen en brique peintes
 - Couvre-mur mitoyen en béton
 - Escalier d'accès au jardin en béton



| | | | | | |
|--|--|----------------|----|--|-----|
| PROJET | | 23 | 01 | VERBOECKHAVEN | |
| Transformation d'une maison de rapport de deux logements en maison unifamiliale Travaux structurels intérieurs et en façade arrière Création d'une terrasse en façade arrière Remplacement de châssis en façade avant | | ADRESSE | | Rue Verboeckhoven 93 1031 BRUXELLES | |
| | | PROVINCE | | BRUXELLES-CAPITALE | |
| | | CADASTRE | | 15052 | |
| | | CONTACT | | | |
| MAÎTRE DE L'OUVRAGE | | ADRESSE | | | |
| | | MAIL | | | |
| | | TEL/FAX/GSM | | | |
| ARCHITECTE | | CONTACT | | | |
| | | ADRESSE | | | |
| | | MAIL | | | |
| | | TEL/FAX/GSM | | | |
| | | CONTACT | | | |
| | | ADRESSE | | | |
| | | MAIL | | | |
| | | TEL/FAX/GSM | | | |
| CONTACT | | CONTACT | | | |
| ADRESSE | | ADRESSE | | | |
| MAIL | | MAIL | | | |
| TEL/FAX/GSM | | TEL | | FAX | GSM |
| - | | - | | | |
| CONTACT | | CONTACT | | | |
| ADRESSE | | ADRESSE | | | |
| MAIL | | MAIL | | | |
| TEL | | TEL | | FAX | GSM |
| - | | - | | | |
| CONTACT | | CONTACT | | | |
| ADRESSE | | ADRESSE | | | |
| MAIL | | MAIL | | | |
| TEL | | TEL | | FAX | GSM |
| INO | | DATE | | MODIFICATION | |
| A | | 08/01/24 | | Mur mitoyen avec n°91, situation de fait | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| I | | | | | |
| J | | | | | |
| K | | | | | |
| L | | | | | |
| TITRE DU PLAN | | NUMERO DE PLAN | | PHASE | |
| SITUATION EXISTANTE/DEMOLITIONS PLANS DES NIVEAUX, COUPES ET FACADES PLAN DE SITUATION, D'IMPLANTATION ET DE TOITURE | | 1/2 | | PERMIS | |
| | | INDICE | | ECHELLE | |
| | | DATE | | | |
| | | A | | VAR. | |
| SURFACE | | | | FORMAT | |
| | | | | A0 | |