

## **REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE**

**OBJET :**

Régulariser une annexe et une terrasse en bois

**SITE :**

Rue d'Arlon 73-71, 1000 Bruxelles





**Cafeteria et terrasse - AVANT**



**Cafeteria et terrasse - APRES**




**Cafeteria et terrasse - AVANT**



**Cafeteria et terrasse - APRES**






**Cafeteria - AVANT**



**Cafeteria - APRES**



**Cafeteria - AVANT**




**Cafeteria - APRES**





**Cafeteria - AVANT**



**Cafeteria - APRES**



**Cafeteria - AVANT**



**Cafeteria - APRES**





**Cafeteria depuis la terrasse du voisin - AVANT**



**Cafeteria depuis la terrasse du voisin - APRES**



**Cafeteria et terrasse - APRES**




**Cafeteria et terrasse - APRES**





**Cafeteria depuis la cafeteria existante - APRES**



**Cafeteria depuis la cafeteria existante - APRES**