

## REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Fait à Bruxelles, le 28/08/2025

**Concerne :** Permis d'urbanisme portant sur la régularisation des infractions

**Adresse du bien concerné :** Rue de l'Abbaye 37  
1050 Ixelles



*Photo 1 : Vue sur la façade arrière*



*Photo 2 : Vue depuis la salle à manger vers la cuisine*



*Photo 3 : Vue depuis la cuisine vers la salle à manger*






*Photo 4 : Vue sur la toiture végétalisée au-dessus de la salle à manger et sur le mur mitoyen rehaussé*



*Photo 5 : Photo de mur avec finition coté voisin*



*Photo 6 : Vue sur la gaine technique qui traverse la salle de douche à l'avant du 1<sup>er</sup> étage*



*Photo 7 : Vue sur la gaine technique depuis la chambre principale située au 1<sup>er</sup> étage*






*Photo 8 : Vue sur la gaine technique qui traverse la salle de douche à l'arrière du 1<sup>er</sup> étage*



*Photo 9 : Vue sur l'escalier et la salle de jeux depuis le palier du 2<sup>e</sup> étage*



*Photo 10 : Vue sur la gaine technique qui traverse la salle de douche à l'avant du 2<sup>e</sup> étage*



*Photo 11 : Vue sur la salle de jeux et l'escalier menant au dernier niveau*




*Photo 12 : Vue sur la gaine technique qui traverse la chambre arrière du 2<sup>ème</sup> étage*



*Photo 13 : Vue sur la gaine technique qui traverse la salle de douche arrière du 2<sup>e</sup> étage*





*Photo 14 : Vue sur la gain technique qui traverse la Family room du dernier étage*



*Photo 15 : Vue sur la gain technique qui arrive dans la toilette du dernier étage*