

Modification de la façade arrière; transformation d'une cour en véranda, création d'une lucarne "chien-assis", démolition et reconstruction d'une annexe au niveau deuxième étage, transformation des combles en espace habitable, isolation + rénovation de la façade arrière et réorganisation des espaces intérieurs avec modification de la structure.

Rue de Merode N° 274

1190 BRUXELLES

PHOTO N°1



PHOTO N°2



PHOTO N°3



PHOTO N°4



PHOTO N°5



PHOTO N°6




PHOTO N°7



PHOTO N°8

