



Légende des matériaux

- 

Murs existants
- 

Chauffage gaz naturel (rez + étages)

SITUATION EXISTANTE

Façade avant

- ☐ Façade en enduit peint ton beige clair
- ☐ *Plinthes en pierre bleue ciselée*
- ☐ *Corniche S.R.N peint ton blanc*
- ☐ *Porte d'entrée bois peint gris-vert foncé*
- ☐ *Châssis bois peint ton blanc*
- ☐ *Simple vitrage*
- ☐ *Seuils en pierre bleue*
- ☐ *Garde corps en ferronnerie peint ton noir*

Façade arrière

- ☐ Façade en enduit peint ton blanc et jaune
- ☐ *Corniche C.R.N peint ton blanc*
- ☐ *Châssis bois peint ton blanc*
- ☐ *Simple vitrage*
- ☐ *Toiture tuiles ton rouge*
- ☐ *Toiture plate roofing ton gris*

DOCUMENT DE SYNTHÈSE	Projet	Régularisation et transformation de deux appartements sis 63 Rue de Livourne 63 Rue de Livourne - 1050 Bruxelles SECTION A n°1334C23P0000	Légende des matériaux
	Maître de l'Ouvrage	Mme. Gilda Georgiana	
B.ARCHITECTURE SCS - 18.04.2025 b.archi100@gmail.com			