



Murs, dalles, toitures	Sécurité incendie
<div>Structure existante</div>	<div>Éclairage de secours</div>
<div>Nouveau mur en blocs</div>	<div>Extincteur</div>
<div>Cloison isolée en plaques de plâtre</div>	<div>Détecteur de fumées</div>
<div>Enduit sur isolant - 18cm EPS</div>	<div>Porte résistante au feu 30 min.</div>
<div>Toiture isolée</div>	

LEGENDE		
Situation existante de fait		Situation projetée
(A)	Pierre bleue	Pierre bleue
(B)	Pierre blanche	Pierre blanche
(C)	Porte en bois, teinte foncée	Porte en bois, peinte en noir
(D)	Châssis SV en bois, teinte foncée	Châssis DV en bois, peint en noir
(E)	Châssis DV en PVC brun clair	Châssis DV en bois peint en noir
(F)	Corniche en PVC blanche	Corniche bois peinte en noir
(G)	Garde-corps en ferronnerie peint en noir	Garde-corps en ferronnerie peint en noir
(H)	Fenêtre de toiture	Fenêtre de toiture
(I)	Tuile rouge brun	Tuile gris-noir
(J)	Cimentage naturel	Enduit teinte gris-beige
(K)	Châssis DV en PVC blanc	Châssis DV en alu thermolaqué noir
(L)	Véranda DV en alu blanc	
(M)	Corniche en bois peinte en blanc	Corniche en panneaux de finition, teinte noire
(N)	DEP en PVC gris	DEP en alu thermolaqué noir
(O)		Ardoise gris-noir
(P)		Garde-corps thermolaqué noir
(Q)		Garde-corps en verre clair
(R)		Finition en bois peint en noir
(S)		Pare-soleil teinte noire
(T)		Profil en alu thermolaqué noir
(U)		Panneaux photovoltaïques

Transformation d'un immeuble en logements

boulevard Général Jacques 159  
1050 Ixelles

Maitre de l'ouvrage

Architecte

Stabilité

PEB

CSS

Entrepreneur

Permis d'urbanisme

N° de projet : 24213

Titre du plan : Situation existante de fait - plans

Échelle(s) : 1:50

Date : 14/08/25

N° de plan : 03.01.2

Indice

Nom de changement

Date de l'édition

Modifié par

Plan de situation

N