



Légende des matériaux des abords

**A. Gazon**  
**B. Trottoir privé - dalle imitation ardoise**  
**C. Bordure en béton**  
**D. Béton coulé**  
**E. Haie végétale**

F. Arbres  
G. Portillon métallique - ton vert  
H. Boîte aux lettres - aluminium naturel  
I. Portillon métallique - ton blanc

Légende des matériaux

1. Toiture en tuile terre cuite - ton naturel  
2. Châssis en aluminium - ton blanc  
3. Couvre-murs en terre cuite - ton rouge  
4. Fenêtre de toit - habillage métallique  
5. Enduit rustique tyrolienne - ton blanc cassé  
6. Seuil en pierre bleue - ton foncé  
7. Soubassement en pierre bleue - ton blanc  
8. Linteau ciment lisse - ton blanc  
9. Corniche en bois - ton blanc  
10. Caniveau en zinc - ton naturel  
11. Brique - ton rouge naturel  
12. Panneau photovoltaïques - ton foncé  
13. Sortie de ventilation - ton foncé  
14. Sortie de chaudière - métallique  
15. DEP en zinc - ton naturel  
16. Tôle métallique  
17. Briques en saillie  
18. DEP en PVC - ton blanc  
19. Moulures en ciment - ton blanc  
20. Châssis en aluminium - ton blanc  
21. Portillon métallique - ton blanc  
22. Auvent transparent en tôle PVC ondulée

Légende graphique

Maçonnerie existante  
Nouvelles maçonnerie/cloison  
Isolation rigide  
Isolation semi-rigide  
Isolation souple  
Toitures en pente  
Toitures plate  
Démolition  
Hors demande

PROJET

**ENERGIE16**  
RUE DE L'ENERGIE 16  
1070 ANDERLECHT

MAÎTRE D'OUVRAGE

Madame et Monsieur Nasca Florin  
Rue de l'Energie 16  
B - 1070 Anderlecht

ARCHITECTE

CHICHIZOLA OLIVIER  
Chaussée de Waterloo 76  
B - 1060 Saint Gilles  
chichizolaolivier.com

OBJET DE LA DEMANDE

- Isolation par l'extérieur des façades et de la toiture de la maison.  
- Démolition d'un mur porteur au niveau +1.  
- Démolition d'un mur porteur et placement d'un escalier à l'étage sous les combles.  
- Régularisation du garage construit entre les années 1977 et 1987.

ADMINISTRATION

DOSSIER

01-0036-ENERGIE16

DATE

2024-10-01

PLAN (S)

PLAN 03-A

INDICE

A

PLANS

Situation existante: Façade avant  
Situation existante: Façade arrière  
Situation existante: Coupe AA  
Situation existante: Coupe BB  
Situation existante: Détail 1 et 2

ECH.

1:50  
1:50  
1:50  
1:50  
1:25

PLANS

Situation existante: Façade avant  
Situation existante: Façade arrière  
Situation existante: Coupe AA  
Situation existante: Coupe BB  
Situation existante: Détail 1 et 2

ECH.

1:50  
1:50  
1:50  
1:50  
1:25