



PHOTO N° 1



PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CPAS d'Ixelles
Chaussée de Boondael, 92
1050 Ixelles

**RENOVATION DE L'ENVELOPPE ET AMELIORATION DES
PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT C du CPAS
d'Ixelles**
Chaussée de Boondael, 94
1050 Ixelles

ARCHITECTES

ACCARAIN BOUILLOT
ARCHITECTES ASSOCIES



PHOTO N° 5



PHOTO N° 6



PHOTO N° 7



PHOTO N° 8

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CPAS d'Ixelles
Chaussée de Boondael, 92
1050 Ixelles

**RENOVATION DE L'ENVELOPPE ET AMELIORATION DES
PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT C du CPAS
d'Ixelles**
Chaussée de Boondael, 94
1050 Ixelles

ARCHITECTES

ACCARAIN BOUILLOT
ARCHITECTES ASSOCIES



PHOTO N° 9



PHOTO N° 10



PHOTO N° 11

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CPAS d'Ixelles
Chaussée de Boondael, 92
1050 Ixelles

**RENOVATION DE L'ENVELOPPE ET AMELIORATION DES
PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT C du CPAS
d'Ixelles**

Chaussée de Boondael, 94
1050 Ixelles

ARCHITECTES

ACCARAIN BOUILLOT
ARCHITECTES ASSOCIES



PHOTO N° 12



PHOTO N° 13

MAÎTRE DE L'OUVRAGE


CPAS d'Ixelles
Chaussée de Boondael, 92
1050 Ixelles

**RENOVATION DE L'ENVELOPPE ET AMELIORATION DES
PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT C du CPAS
d'Ixelles**
Chaussée de Boondael, 94
1050 Ixelles

ARCHITECTES

ACCARAIN BOUILLOT
ARCHITECTES ASSOCIES

PHOTO N° 14



VUE AERIENNE 1


MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CPAS d'Ixelles
Chaussée de Boondael, 92
1050 Ixelles

**RENOVATION DE L'ENVELOPPE ET AMELIORATION DES
PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT C du CPAS
d'Ixelles**
Chaussée de Boondael, 94
1050 Ixelles

ARCHITECTES

ACCARAIN BOUILLOT
ARCHITECTES ASSOCIES



VUE AERIEENNE 2



VUE AERIEENNE 3



VUE AERIEENNE 4

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CPAS d'Ixelles
Chaussée de Boondael, 92
1050 Ixelles

**RENOVATION DE L'ENVELOPPE ET AMELIORATION DES
PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT C du CPAS
d'Ixelles**

Chaussée de Boondael, 94
1050 Ixelles

ARCHITECTES

ACCARAIN BOUILLOT
ARCHITECTES ASSOCIES