FAÇADE SUD EST

0 5 m

FAÇADE SUD OUEST

0 5 m

LEGENDE & MATERIAUX

(1) Brique de parement rouge	(6) Châssis en PVC	(14) Garde-corps amovible
(2) Simili-pierre jaune	(7) Seuil en pierre bleue	(15) Garde-corps fixe
(3) Enduit de teinte claire	(8) Ardoise	(16) Châssis aluminium blanc (RAL 9010)
(4) Pierre bleue	(9) DEP en zinc	
(5) Châssis en bois ou PVC	(10) Corniche béton	

MODIFICATIONS

INDICE	DATE	ANNOTATIONS

REGION	REGION BRUXELLES - CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	GEWEST
COMMUNE	Ixelles	GEMEENTE
DEMANDEUR	CPAS d'Ixelles Chaussée de Boondael 92 - 1050 Ixelles	AANVRAGER
	DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME Rénovation de l'enveloppe et amélioration des performances énergétiques du bâtiment C du CPAS d'IXELLES Chaussée de Boondael 94 - 1050 Ixelles	
OBJET DU PLAN	SITUATION DE FAIT ELEVATION FACADE SUD EST ELEVATION FACADE SUD OUEST	OMSCHRIJVING VAN HET PLAN
ARCHITECTE	ACCARAIN BOUILLOT ARCHITECTES ASSOCIES Belgique-France-Luxembourg-RDC SA 33/35, rue Wiertz, B-1050 Bruxelles - Belgique SELARL, rue Philippe Noiret, F-59350 Saint-André-Lez-Lille - France Bruxellois Sàrl, 22, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof - Luxembourg Sàrl, 1, Place du Grand Marché, L-7534 Mersch - Luxembourg www.accarain-bouillot.com - info@accarain-bouillot.com	ARCHITECT
STE TECHNIQUES SPECIALES	WALK Rue des saules 8 - 1360 Thorembais-saint-Trond	STE SPECIALE TECHNIEKEN
INGENIEURS EN STABILITE	DEXCO Antwerpsesteenweg 653, 9040 St-Amandsberg	STABILITEITSINGENIEURS
COORDINATEUR DE SECURITE		VEILIGHEIDSCOORDINATOR
ENTREPRENEUR		ENTREPRENEUR
	DATE / DATUM 26.09.2025 — ECHELLE / SCHAAL 1/100 — N° / Nr 20/22 — IND. A	

AUCUNE REPRODUCTION NE PEUT ETRE FAITE SANS L'ACCORD DE L'ARCHITECTE