FAÇADE SUD EST

0 5 m

FAÇADE SUD OUEST

0 5 m

LEGENDE & MATERIAUX

1. Brique de parement rouge existante
2. Simili-pierre jaune
3. Panneau de liège
4. Pierre bleue inchangée
5. Nouvelle pierre bleue sur isolant XPS
6. Châssis existant conservé aluminium blanc (RAL 9010)
7. Nouveau châssis en bois peint en blanc
8. Nouveau châssis aluminium thermolaqué blanc (RAL 9010)
9. Habillage aluminium blanc entre châssis
10. Nouveau seuil aluminium blanc (RAL 9010)
11. DEP en zinc existante
12. DEP en zinc replacée
13. Nouvelle corniche aluminium thermolaqué blanc (RAL 9010)
14. Garde-corps amovible
15. Garde-corps fixe
16. Corniche existante inchangée
17. Ardoise existante inchangée
18. Couvre mur/profil de rive aluminium thermolaqué blanc
19. Grille restaurée et replacée

MODIFICATIONS

INDICE	DATE	ANNOTATIONS

REGION	REGION BRUXELLES - CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	GEWEST
COMMUNE	Ixelles	GEMEENTE
DEMANDEUR	CPAS d'Ixelles Chaussée de Boondael 92 - 1050 Ixelles	AANVRAGER
	DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME Rénovation de l'enveloppe et amélioration des performances énergétiques du bâtiment C du CPAS d'IXELLES Chaussée de Boondael 94 - 1050 Ixelles	
OBJET DU PLAN	SITUATION PROJETÉE ELEVATION FACADE SUD EST ELEVATION FACADE SUD OUEST	OMSCHRIJVING VAN HET PLAN
ARCHITECTE	ACCARAIN BOUILLOT ARCHITECTES ASSOCIES Belgique-France-Luxembourg-RDC S.A 32/35, rue Waroque, B-1030 Bruxelles - Belgique SELARL, rue Philippe Noiret, F-59350 Saint-André-Lez-Lille - France Bruxellois Sàrl, 22, rue de l'Industrie L-8399 Windhof - Luxembourg Sàrl, 2, rue du Fort Wagner, Le Grand Hornu, 7301 Hornu - Belgique www.accarain-bouillot.com - info@accarain-bouillot.com	ARCHITECT
PER TECHNIQUES SPECIALES	WALK Rue des saules 8 - 1360 Thorembais-saint-Trond	PER SPECIALE TECHNIEKEN
INGENIEURS EN STABILITE	DEXCO Antwerpsesteenweg 653, 9040 St-Amandsberg	STABILITEITSINGENIEURS
COORDINATEUR DE SECURITE		VEILIGHEIDSCOORDINATOR
L'ENTREPRENEUR		ENTREPRENEUR
	DATE 26.09.2025 DATUM	ECHELLE 1/100 SCHAAL
	N° 9/22 Nr	IND. A

AUCUNE REPRODUCTION NE PEUT ETRE FAITE SANS L'ACCORD DE L'ARCHITECTE