

La ventilation du parking sera assurée par un nouveau groupe d'extraction.

Voir rapport d'incidences.