REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

[redacted]

1

2

Demande de permis d'urbanisme

[redacted]

Projet

Dans un immeuble de rapport : demande de mise en conformité de la modification de volume et changement d'utilisation du demi sous-sol ; transformation et rénovation du logement du bel-étage en duplex avec le demi sous-sol.

Rue François Bossaert 120, 1030 Schaerbeek

Plan

Type de plans : **Reportage photographique**
n° **I**
Indice :
Plan : **Façade avant**

Echelle(s) :

Modifications

23/03/23
Projet initial

.. **../../..**
...

Dossier n° : **163/2023**

[redacted]

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Façade arrière

③

④



Demande de permis d'urbanisme

[redacted]

Projet

Dans un immeuble de rapport : demande de mise en conformité de la modification de volume et changement d'utilisation du demi sous-sol ; transformation et rénovation du logement du bel-étage en duplex avec le demi sous-sol.

Rue François Bossaert 120, 1030 Schaerbeek

Plan

Type de plans : **Reportage photographique**
n° **2**
Indice :
Plan : **Façade arrière**

Echelle(s) :

Modifications

23/03/23
Projet initial

.. **../../..**
...

Dossier n° : **163/2023**

[redacted]

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Façade arrière

3

4

Demande de permis d'urbanisme

Demandeur

[redacted]

Projet

Dans un immeuble de rapport : demande de mise en conformité de la modification de volume et changement d'utilisation du demi sous-sol ; transformation et rénovation du logement du bel-étage en duplex avec le demi sous-sol.

Rue François Bossaert 120, 1030 Schaerbeek

Plan

Type de plans : **Reportage photographique**
n° **3**
Indice :
Plan : **Façade arrière**

Echelle(s) :

Modifications

23/03/23
Projet initial

.. **../../..**
...

Dossier n° : **163/2023**

[redacted]