

RÉGULARISATION D'UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS AVEC EXTENSION

DOSSIER PHOTOS DE LA SITUATION EXISTANTE



Rue Colonel Van Gele 90 – 1040 Etterbeek
Cadastre : ETTERBEEK 4 div/section B n°179a7

RUE :



PHOTO 1.



PHOTO 2.

FACADE DEPUIS RUE :



PHOTO 3.



PHOTO 4.

FAÇADE ARRIERE ET ANNEXE:



PHOTO 5.



PHOTO 6.

TOITURE TERRASSE :



PHOTO 7.



PHOTO 8.

VOISINS :



PHOTO 9.



PHOTO 10.



PHOTO 11.



PHOTO 12.

PHOTOS COMPLEMENTAIRE TERRASSE

VUE DE LA TERRASSE DU 3EME DEPUIS LA COUR :



TOITURE TERRASSE :





