DOSSIER ADMINISTRATIF NON VALABLE POUR EXECUTION

TOUTES LES COTES ET NIVEAUX RENSEIGNES SUR CE PLAN SONT DONNES
A TITRE INDICATIF ET SONT A VERIFIER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR

PLAN DE SITUATION



NORD

1 PRISE DE VUE PHOTO

INDICE	MODIFICATIONS	DATE
.	.	.
.	.	.

RUE ANDRÉE GEULEN, 60
RUE VANDERKINDERE, 332

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'UCCLE

RÉNOVATION DE LOGEMENTS ET CRÉATION DE DEUX PENTHOUSES

Cadastre Division 8 Section B numéro 277x19
Cadastre Division 8 Section B numéro 277y19

MAITRE DE L'OUVRAGE

ARCHITECTE

SITUATION EXISTANTE

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

PLAN D'IMPLANTATION
PLAN DE SITUATION

Date	Dossier	Phase	Type			Version	Code	Numero	Indice
08.09.2026	196	X	P	I	S	1 .	S	01/17 .	Y
Echelle 1/250									

XPSIT.dgn 08-09-26 14:37:35