

SITUATION DE DROIT EN COUPE - PU1884

Légende

Note

Remarque

- Toute discordance entre les plans et la situation existante ou tout autre document est à signaler à l'Architecte.

Rue Jourdan n°56
1060 Saint-Gilles
Belgique

Cadastre
Division 1 – Section B – Parcelle 17V10

JOURDAN 56

Régularisation et transformation d'une maison unifamiliale (= situation de droit) en un immeuble de deux appartements ainsi qu'une profession libérale, sans modification du volume ni modification des façades.

Ind.	Modifications	Date

ICS
Stabilité

PEB
Certificateur PEB

EG
Entrepreneur générale

CSS
Coordinateur sécurité et santé

N

Statut: Permis d'urbanisme

Titre: COUPE - PU1884
Situation projetée

Date origine / Date révision actuelle	Echelle	Format	Code projet	Auteur	Phase	Zone	Set de plan	Etat	Vue	Indice	Feuille
12/12/2025	1/50	A1 594 x 841mm	P0033	ARC	PU	A		DR	210	0	**2/10**