

## REPORTAGE PHOTO

---

### Photos extérieures

---

Photo 01 – Façade avant



Photo 02 – Façade avant



## REPORTAGE PHOTO

---

Photo 03 – Façade avant



Photo 04 – Façade arrière





## REPORTAGE PHOTO

---

### Photos intérieures

---

Photo 05 – Hall d'entrée au rez-de-chaussée



Photos 06 et 07 – Hall d'entrée au rez-de-chaussée



## REPORTAGE PHOTO

Photos 08 et 09 – Menuiserie intérieure au rez-de-chaussée



Photos 10 et 11 – Manteau de cheminée (pièce à l'avant) au rez-de-chaussée





## REPORTAGE PHOTO

Photos 12 et 13 – Manteau de cheminée (pièce à l'arrière) au rez-de-chaussée



Photos 14 et 15 – Moulures au plafond (pièce à l'avant) au rez-de-chaussée




## REPORTAGE PHOTO

Photo 16 – Moulures au plafond (pièce à l'avant) au rez-de-chaussée



Photos 17 et 18 – Moulures au plafond (pièce à l'arrière) au rez-de-chaussée



## REPORTAGE PHOTO

Photo 19 – Menuiserie intérieure (pièce à l'arrière) au rez-de-chaussée





## REPORTAGE PHOTO

---

Photos 20 et 21 – Quincaillerie au rez-de-chaussée



Photos 22 et 23 – Appartement 1<sup>er</sup> étage





## REPORTAGE PHOTO

Photos 24 et 25 – Appartement 2<sup>e</sup> étage



Photos 26 et 27 – Appartements 3<sup>e</sup> étage



## REPORTAGE PHOTO

---

Photos 28 et 29 – 4<sup>e</sup> étage (mezzanine)

