


SITUATION EXISTANTE



COUPE AA N° 18




COUPE BB N° 18 N° 16




SOUS-SOL
N° 16


SITUATION EXISTANTE DE FAIT A REGURARISER



COUPE AA N° 18




COUPE BB N° 18 N° 16



FAÇADE AVANT
SITUATION EXISTANTE DE FAIT

REZ-DE-CHAUSSÉE

REZ-DE-CHAUSSÉE



PLAN TOITURE

MATERIAUX

1. PIERRE BLEUE
2. CHASSIS ALU TON GRIS
3. CHASSIS BOIS TON GRIS
4. COUVERTURE EN PANNEAUX LISSES TON NOIR
5. ENDUIT TON CLAIR
6. BRIQUE DE PAREMENT TON ORANGE
7. BRIQUE DE PAREMENT TON NOIR
8. GRILLE DE VENTILATION TÔLE PERFOREE TON NOIR
9. MENUISERIE TON FONCE
10. MENUISERIE TON BLANC
11. PORTE EN PVC TON BLANC

Les cotes et niveaux sont données à titre indicatif et sont à vérifier par l'entrepreneur.
En cas de contradiction entre le présent document et la réalité ou avec les plans de stabilité ou technique spéciales, l'entrepreneur est tenu d'en avertir la direction des travaux.

REGION BRUXELLES CAPITALE
COMMUNE: ANDERLECHT

PERMIS D'URBANISME

MAITRES DE L'OUVRAGE	
OBJET DE LA DEMANDE	Mise en conformité : - Percement du mur mitoyen pour la fusion des deux rez-de-chaussée des n° 16 et n° 18 Rue Wayez. - Changement d'utilisation du rez-de-chaussée n° 18 en espace de consommation HoReCa. - Réorganisation de la circulation. SITUATION EXISTANTE SITUATION EXISTANTE FAIT
ADRESSE DU BIEN	Rue Wayez 16, 1070 Bruxelles Rue Wayez 18, 1070 Bruxelles

PLAN–COUPE–FACADE 1/50

Date : 29–03–2026 Plan N°: 2/2

date	modifications	index
23-05-2026	Modifications	Modifications suite incomplet A
29-08-2026	Modifications	suite incomplet du 30-07-2026 B