

**REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE INTERIEUR**

Dans le cadre de l'introduction d'une demande de permis d'Urbanisme de régularisation  
**Régularisation de l'extension au rez de chaussée, de la lucarne en façade arrière d'une maison**  
5, Avenue Van Volxem – 1190 Forest // 2e DIVISION Section C nr 229p

Maître de l'Ouvrage :



1. Vue de la cage d'escalier vers la porte d'entrée de l'immeuble



2. Cage d'escalier depuis l'entrée



3. Plafond et moulures du hall d'entrée



4. 5. Garage







6. Salle à manger Bel-étage




7. Salon



8. Couloir / placard



9. Chambre à coucher



10. 11. Chambre 1er étage



12. Salon / Salle à manger / cuisine 1er étage



13. Cuisine 2ème étage





14. Coin séjour



15. Coin bureau



16. Chambre 3ème étage / lucarne régul.



17. SDB 3ème étage