


SITUATION EXISTANTE DE DROIT




SITUATION EXISTANTE de droit
Cave



SITUATION EXISTANTE de droit
Rez-de-chaussée



SITUATION EXISTANTE de droit
Etage 1




SITUATION EXISTANTE de droit
Toiture


SITUATION EXISTANTE À REGULARISER

Matériaux en façade:


1. Ardoise
2. Menuiserie - ton blanc
3. Châssis PVC - ton blanc
4. Vitrage transparent
5. Menuiserie bois - ton brun
6. Cimentage - ton beige




Façade à rue
SITUATION EXISTANTE




Coupe A-A'
SITUATION EXISTANTE




Coupe de profil entre le n°7 et le n°126
SITUATION EXISTANTE




SITUATION EXISTANTE de fait
Cave



SITUATION EXISTANTE de fait
Rez-de-chaussée



SITUATION EXISTANTE de fait
Etage 1



SITUATION EXISTANTE de fait
Toiture

Modifications	Date	Indice
	12-06-26	A

(Plan non valable pour exécution)

Demande de régularisation

Adresse :
Région de Bruxelles-Capitale
1020 Laeken
Rue Alfred Stevens 7

Cadastre : Section C, numéro 107h10

Architecte : [redacted] — Signature :

Demandeur : [redacted] — Signature :

Contenu du plan : Plans des différents niveaux: situation de droit et à régulariser
Façade, coupe: situation existante de droit et situation à régulariser

Echelle :	*Date :*			*Indice:*	*Plan n° :*
1/50	12/06/2026			A	2/2

Ce document ne peut être copié, reproduit ou cédé à des tiers, en tout ou en partie, sans une autorisation préalable et écrite de l'auteur du projet. Celui-ci conserve en tout hypothèse la propriété intellectuelle de son étude et notamment celle de la conception qui ne pourra être utilisée à aucune autre fin que celles définie contractuellement ou, à défaut de contrat, que suivant les règles établies par l'Ordre des Architectes de Belgique.