Documents manquants – Dossier incomplet **2025/316 (19/PU/2010608)**

Vous trouverez ci-joints les documents demandés :

- La fiche descriptive des mesures de prévention incendie
- La situation de droit : plan du rez-de-chaussée, coupe et façades. Il s'agit du permis d'urbanisme DB74/2018 (adresse : rue de l'Eglise 122)
- Le plan de toiture en situation de droit de l'immeuble situé rue de l'Eglise 120. Il s'agit du permis d'urbanisme DB37/1984
- Les cartouches ont été remplacés
- Buse d'extraction : reportage photos avec commentaires
- Le permis d'environnement : Décision 4483
- Groupes de ventilation : Photos + cotes
- Divers plans
- Tentes solaires : photos + cotes

Cordialement,

LE PAIN D'ANTAN

Serge Lefranc

Infra – Flotte - Assurances

operations@lepaindantan.be

081/39 87 83

Rue des Poiriers, 1 - 5030 Gembloux