


Reportage photographique

Rénovation et changement d'affectation d'un atelier en intérieur d'ilôt

Boulevard Emile Bockstael 140 - 1020 Laeken









Rénovation et changement d'affectation d'un atelier en intérieur d'ilôt

Blvd Emile Bockstael 140 - 1020 Bruxelles



Photo n°01 : Vue de la façade à front de rue avec passage cocher au centre





Photos n°02 : Vue du passage cocher (+-2.7m * 3.5m) / Photo n°03 : photo de l'atelier





Photo n°04 : Vue depuis la cour intérieure vers l'annexe latérale gauche / Photo n°05 : annexe latérale droite





Photo n°06 et n°07 : Vue depuis l'atelier vers les maisons à front de rue du boulevard Emile Bockstael





Photo n°08 : Vue depuis le parc «L28» / Photo n°09 : Vue depuis l'environnement proche de place Emile Bockstael (rue Lanneau)





Vue intérieure d'un étage type (rdc, +1 et +2 identiques)





Vue intérieure de l'étage sous toiture (rez+3)





Vue de l'extension triangulaire au rdc depuis l'arrière (mur de cloture + toiture effondrés)