REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Situation existante – intérieurs

Rue de Bosnie 23 – 1060 Saint-Gilles

Demande de permis d'urbanisme – régularisation de travaux réalisés au sein d'un immeuble de rapport comprenant trois logements

Demandeur	Mr Alexis de Liedekerke
Architecte	Martin LANGE – Lange Architecture SRL
Pièce	Reportage photographique intérieur
Date	12/10/2026



Photo 01 – Parties communes : Cage d'escalier commune – escalier en marbre et lambris moulurés



Photo 02 – Logement : Hall d'entrée du logement



Photo 03 – Logement : Chambre côté rue



Photo 04 – Logement : Espace en enfilade vers la pièce arrière



Photo 05 – Logement : Salle de douche



Photo 07 – Logement : Salle de douche



Photo 06 – Logement : Chambre côté jardin



Photo 08 – Duplex 2e étage et combles : Séjour-cuisine côté rue et escalier vers la mezzanine



Photo 09 – Duplex 2e étage et combles : Cuisine et trémie de la mezzanine



Photo 10 – Duplex 2e étage et combles : Cuisine, mezzanine et ouverture vers la pièce arrière



Photo 11 – Duplex 2e étage et combles : Escalier d'accès à la mezzanine sous combles, vue vers la pièce arrière



Photo 12 – Duplex 2e étage et combles : Pièce arrière



Photo 13 – Logement rez-de-chaussée : Séjour



Photo 14 – Logement rez-de-chaussée : Pièce arrière



Photo 15 – Logement rez-de-chaussée : Cuisine



Photo 16 – Logement rez-de-chaussée : Buanderie avec chaudière murale individuelle