



Olivia Gustot
Architecte

**Demande de Permis de régularisation – Modification et création de nouvelles
baies extérieures, réaménagement d'espaces intérieurs, modification de sorties
de secours et adaptation de groupes de ventilation en toiture d'un établissement
hôtelier**
Avenue de Stalingrad, 3-7 – 1000 Bruxelles

Reportage photographique

1. Photo vue intérieure depuis l'arrière vers la façade avant. Sur la droite, la nouvelle cloison qui sépare le couloir de sortie de secours



2. Photo du nouveau couloir depuis la façade avant vers l'escalier de secours.



3. Photo prise depuis la fenêtre centrale de la façade avant vers le fond. A droite, le couloir d'évacuation de secours.



4. Photo de la façade avant : les châssis doivent encore être livrés (fin aout) et les bossages réalisés.



5. Photo façade avant

