REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE - CONSTANT MONTALD

Régularisation et rehausse d'un immeuble de rapport en 3 appartements– Avenue Constant Montald, 74 – 1200 WSL




1.Façade à rue – Situation à l'achat



2. Mitoyen n°72



3.Mitoyen n°76



4.Vue façade arrière mitoyen n°76



5. Vue vers la zone de terrasse projetée




6. Façade arrière – Situation à l’achat



7. Cours anglaise – Situation à l’achat



8. Façade à rue – Situation existante à régulariser



9. Façade arrière – Situation existante à régulariser



10.Appartement R+1 – Situation existante



11.Appartement R+1 – Situation existante