

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME – REPORTAGE PHOTOS

Permis de rénovation de la toiture

Située au 59, rue de l'église à 1060 Saint-Gilles

n/réf : 880- PU - photos.docx

PHOTO 1 : Vue globe, source : Google Maps.




PHOTO 2 : Vue google streetview.



PHOTO 3 : Vue depuis la toiture



PHOTO 4 : Vue depuis l'intérieur de la charpente



PHOTO 5 : Façade extérieure – Division des châssis modifiées



PHOTO 5a



PHOTO 5b

PHOTO 6 : Division des châssis à modifier, uniformiser châssis à une imposte et deux ouvrant déjà présent en façade latérale.



Forme de châssis d'origine



Forme de châssis modifié récemment (modifications ponctuelles : modèle des 3 châssis remplacés au 1^{er} étage arrière gauche)



PHOTO 7 : cage d'escalier n°59 – rez-de-chaussée



PHOTO 8 : cage d'escalier n°61 – rez-de-chaussée



PHOTO 9 : grande salle – rez-de-chaussée