



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) s.p.r.l.

Rue Joseph Bens, 127 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

RC Brux : 541 726 - TVA : BE 0442 866 168 - Enregistrement : 442 866 168 03 . 01 . 1 . 0 - Banque : BE82 7342 0305 6068


Date: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Conseiller en Environnement en Chef - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Rue de Stallestraat 77 - 1180 Uccle | gmarinus@uccle.brussels

Inspection du puits de l'Ukkelbeek entre la section à ciel ouvert et la CV de l'avenue des Statuaires

Vidéo: 2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 1.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 2.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire DN90 PVC.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire grès RD drain.mp4

Implantation de la zone inspectée





PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) s.p.r.l.

Rue Joseph Bens, 127 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

RC Brux : 541 726 - TVA : BE 0442 866 168 - Enregistrement : 442 866 168 03 . 01 . 1 . 0 - Banque : BE82 7342 0305 6068

Date: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Conseiller en Environnement en Chef - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Rue de Stallestraat 77 - 1180 Uccle| gmarinus@uccle.brussels


Inspection du puits de l'Ukkelbeek entre la section à ciel ouvert et la CV de l'avenue des Statuaires

Vidéo: 2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 1.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 2.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire grès RD drain.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire DN90 PVC.mp4

Implantation de la zone inspectée



Vues de la chambre de visite de l'Ukkelbeek située dans le trottoir de l'avenue des Statuaires.



3 piquages dans la chambre
Drain, avaloir, DN90 PVC

Profondeur de la cunette / taque:
2.50m





PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) s.p.r.l.

Rue Joseph Bens, 127 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

RC Brux : 541 726 - TVA : BE 0442 866 168 - Enregistrement : 442 866 168 03 . 01 . 1 . 0 - Banque : BE82 7342 0305 6068

Date: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Conseiller en Environnement en Chef - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Rue de Stallestraat 77 - 1180 Uccle | gmarinus@uccle.brussels

Inspection du puits de l'Ukkelbeek entre la section à ciel ouvert et la CV de l'avenue des Statuaires

Vidéo: 2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 1.mp4

durée: 16min 05 sec



00.11: Début de l'inspection avenue des Statuaires



01.06: mise en place du char à l'entrée du puits AM.
A gauche de l'image sur le rebord de la chambre, présence d'un sac de sable. Il était dans la cunette et a provoqué un ensablement du puits en AM



02.39: à 2.50m couche de sable de +/- 10 cm



03.46: à 5.10m présence de sable qui entrave la progression du char et concrétion au niveau des joints entre les éléments de béton



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) s.p.r.l.

Rue Joseph Bens, 127 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

RC Brux : 541 726 - TVA : BE 0442 866 168 - Enregistrement : 442 866 168 03 . 01 . 1 . 0 - Banque : BE82 7342 0305 6068

Date: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Conseiller en Environnement en Chef - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Rue de Stallestraat 77 - 1180 Uccle | gmarinus@uccle.brussels

Inspection du puits de l'Ukkelbeek entre la section à ciel ouvert et la CV de l'avenue des Statuaires

Vidéo: 2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 1.mp4


durée: 16min 05 sec



11.36:

à 9m fin du tuyau béton DN600 et début d'un tuyau DN400 à forte pente. Ce point se situe juste après la barrière en châtaignier de la zone de composte.

La profondeur de la sonde est de 2.35m / chemin et la cunette se situe à 2.60m



12.31:

à 15,5m arrivée à la grille de protection du début du puits. La grille est colmatée par des feuilles et de branches.



13.52:

à 11m piquage RD DN150 grès, probablement un drain. On a un léger écoulement d'eau. Il se situe sous la clôture de la propriété


À 11m la profondeur de la sonde est de 2m et la génératrice inférieure du tuyau est donc à 2.25m

Deuxième vidéo de la même zone:

2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire vidéo 2

durée 06min 49sec

Prise de mesures d'altitude :



à 3,00m	prof sonde = 2.35m	prof cunette = 2.60m
à 6.60m	prof sonde = 2.40m	prof cunette = 2.65m
à 9.00m	prof sonde = 2.35m	prof cunette = 2.60m
à 11.00m	prof sonde = 2.00m	prof cunette = 2.25m



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) s.p.r.l.

Rue Joseph Bens, 127 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

RC Brux : 541 726 - TVA : BE 0442 866 168 - Enregistrement : 442 866 168 03 . 01 . 1 . 0 - Banque : BE82 7342 0305 6068

Date: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Conseiller en Environnement en Chef - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Rue de Stallestraat 77 - 1180 Uccle | gmarinus@uccle.brussels

Inspection du puits de l'Ukkelbeek piquage RD DN150 grès dans la CV de l'avenue des Statuaires

Vidéo: 2026 04 21 Ukkelbeek Statuaire grès RD drain.mp4 durée: 03min 23sec



00.03: Début de l'inspection du drain Tuyau DN150 grès



00.39: à 0.50m le tuyau tourne vers la gauche à 45° pour se réaligner sur le trottoir



01.58: à 10m début d'un tuyau PEHD drainant



03.03: à 12.86m le drain est bouché par du gravier



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) s.p.r.l.

Rue Joseph Bens, 127 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38


RC Brux : 541 726 - TVA : BE 0442 866 168 - Enregistrement : 442 866 168 03 . 01 . 1 . 0 - Banque : BE82 7342 0305 6068

Date: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Conseiller en Environnement en Chef - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Rue de Stallestraat 77 - 1180 Uccle | gmarinus@uccle.brussels

Inspection du puits de l'Ukkelbeek piquage DN90 PVC dans la CV de l'avenue des Statuaires

Vidéo: 2026 04 21Ukkelbeek Statuaire DN90 PVC.mp4 durée: 01min 29sec



00.03: Début de l'inspection du drain Tuyau DN90 PVC
situé dans l'axe du DN600 de sortie de la chambre



00.51: à 2.65m le tuyau est bouché par du béton

Info complémentaire:

Le troisième piquage présent dans la chambre correspond à un avaloir