



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) b.v.

Joseph Bensstraat, 127 - 1180 BRUSSEL Tel :
02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

HR Bruss : 541 726 - BTW: BE 0442 866 168 – Ondernemingsnr.: 442 866 168 03. 01. 1. 0 - Bank: BE82 7342 0305 6068

Datum: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Hoofdadviseur Milieu - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Stallestraat 77 - 1180 Ukkel gmarinus@uccle.brussels

Inspectie van de doorlaat aan de Ukkelbeek, tussen het gedeelte in open lucht en de IP aan de Beeldhouwerslaan

Video: 2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 1.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 2.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers DN90 PVC.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers gres RD drainagebuis.mp4

Inplanting van de geïnspecteerde zone





PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) b.v.

Joseph Bensstraat, 127 - 1180 BRUSSEL Tel :
02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

HR Bruss : 541 726 - BTW: BE 0442 866 168 - Ondernemingsnr.: 442 866 168 03. 01. 1. 0 - Bank: BE82 7342 0305 6068

Datum: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Hoofdadviseur Milieu - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Stallestraat 77 - 1180 Ukkel gmarinus@uccle.brussels

Inspectie van de doorlaat aan de Ukkelbeek, tussen het gedeelte in open lucht en de IP aan de Beeldhouwerslaan

Video: 2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 1.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 2.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers gres RD drainagebuis.mp4
2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers DN90 PVC.mp4

Inplanting van de geïnspecteerde zone



Zicht op de inspectieput van de Ukkelbeek ter hoogte van het voetpad aan de Beeldhouwerslaan.



3 aansluitingen in de
inspectieput Drainagebuis, kolk,
DN90 PVC

Diepte geul / putdeksel:
2,50 m





PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) b.v.

Joseph Bensstraat, 127 - 1180 BRUSSEL Tel :
02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

HR Bruss : 541 726 - BTW: BE 0442 866 168 - Ondernemingsnr.: 442 866 168 03. 01. 1. 0 - Bank: BE82 7342 0305 6068

Datum: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Hoofdadviseur Milieu - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Stallestraat 77 - 1180 Ukkel gmarinus@uccle.brussels

Inspectie doorlaat aan de Ukkelbeek, tussen deel in open lucht en IP aan de Beeldhouwerslaan

Video: 2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 1.mp4 duur: 16 min 05 sec



00.11: Start van de inspectie aan de Beeldhouwerslaan



01.06: plaatsing van de wagen aan de ingang van de doorgang SO. Links van het beeld op de rand van de inspectieput, is een zandzak aanwezig. Deze bevond zich in de geul en heeft de verzanding van de doorgang SO veroorzaakt



02.39: op 2.50m laag zand van +/- 10 cm



03.46: op 5.10m aanwezigheid van zand, waardoor de wagen wordt belemmerd en verdikking ter hoogte van de voegen tussen de betonelementen



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) b.v.

Joseph Bensstraat, 127 - 1180 BRUSSEL Tel :
02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

HR Bruss : 541 726 - BTW: BE 0442 866 168 - Ondernemingsnr.: 442 866 168 03. 01. 1. 0 - Bank: BE82 7342 0305 6068

Datum: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Hoofdadviseur Milieu - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Stallestraat 77 - 1180 Ukkel gmarinus@uccle.brussels

Inspectie doorlaat aan de Ukkelbeek, tussen deel in open lucht en IP aan de Beeldhouwerslaan

Video: 2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 1.mp4


duur: 16 min 05 sec



11.36:

na 9m einde van de betonnen buis DN600 en begin van een buis DN400 met een steile helling. Dit punt ligt net na het kastanjarahouten hek van de compostzone.

De diepte van de sonde is 2.35m / pad en de geul bevindt zich op 2,60m



12.31:

op 15,5m aankomst bij het beschermingsrooster aan het begin van de doorgang.

Bladeren en takken verstopen het rooster.



13.52:


op 11m aftakking RD DN150 gres, waarschijnlijk een drainagebuis. Het water vloeit lichtjes af. Deze bevindt zich onder de omheining van het eigendom

Op 11m bedraagt de diepte van de sonde 2m, waarbij de onderste beschrijvende lijn van de buis dus op 2,25mm ligt.

Tweede video in dezelfde zone: 2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers video 2

duur 06min 49sec

Hoogtemetingen:



op 3,00m diepte sonde = 2,35m geuldiepte = 2,60m
op 6,60m diepte sonde = 2,40m geuldiepte = 2,65m
op 9,00 m diepte sonde = 2,35 m geuldiepte = 2,60 m
op 11,00 m diepte sonde = 2,00 m geuldiepte = 2,25 m



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) b.v.

Joseph Bensstraat, 127 - 1180 BRUSSEL Tel :
02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

HR Bruss : 541 726 - BTW: BE 0442 866 168 – Ondernemingsnr.: 442 866 168 03. 01. 1. 0 - Bank: BE82 7342 0305 6068

Datum: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Hoofdadviseur Milieu - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Stallestraat 77 - 1180 Ukkel gmarinus@uccle.brussels

Inspectie doorlaat aan de Ukkelbeek, aftakking RD DN150 gres in de IP aan de Beeldhouwerslaan

Video: 2026 04 21 Ukkelbeek Beeldhouwers gres RD drain.mp4 duur: 03min 23sec



00.03: Begin inspectie van de drain Buis DN150 gres



00.39: op 0.50m draait de buis naar links op 45° om parallel met het voetpad te lopen



01.58: op 10m begin van een drainagebuis in HDPE



03.03: op 12.86m is de drainagebuis verstopt met grind



PLONGEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES (P.P.A.) b.v.

Joseph Bensstraat, 127 - 1180 BRUSSEL Tel :
02 / 346.16.84 - Fax : 02 / 343.22.38

HR Bruss : 541 726 - BTW: BE 0442 866 168 - Ondernemingsnr.: 442 866 168 03. 01. 1. 0 - Bank: BE82 7342 0305 6068

Datum: 21 04 2026

Geoffroy Marinus Hoofdadviseur Milieu - T +32 2 605 13 51 - www.uccle.be
Stallestraat 77 - 1180 Ukkel gmarinus@uccle.brussels

Inspectie doorlaat aan de Ukkelbeek, aftakking DN90 PVC in de IP aan de Beeldhouwerslaan

Video: 2026 04 21Ukkelbeek Beeldhouwers DN90 PVC.mp4 duur: 01min 29sec



00.03: Begin van de inspectie van de drainagebuis DN90 PVC gelegen in de as van de DN600 aan de uitgang van de put



00.51: op 2.65m is de buis verstopt met beton

Aanvullende informatie:

De derde aftakking in de put komt overeen met een kolk