



LEGENDE DES MATERIAUX

	Mur existant en briques		Panneau en béton préfabriqué + isolant
	Mur existant en pierre		Parement en brique + isolant
	Maçonneries non porteuses		Cloison en bloc de plâtre + isolant acoustique
	Maçonneries porteuses		Cloison en bloc de plâtre simple
	Isolation par l'intérieur		Bloc isolant + isolant
			Cloison ossaturée 1 face

LEGENDE GRAPHIQUE

	porte		double porte		porte EI 60
	porte bloquée ouvert		double porte bloquée ouvert		porte EI 30 sollicitée à la fermeture
					porte EI 30 sollicitée à la fermeture
					diviseur mural - hydrant

LEGENDE DES PARACHEVEMENTS

PARACHEVEMENT DES PLAFONDS	PARACHEVEMENT DES MURS
00 Sans finition	20 Sans finition
01 Enduit point	21 Enduit
02 Faux-plafond fixe en plaques de plâtre	22 Plafonnage
03 Peinture acrylique	23 Peinture acrylique lavable mat
04	24 Faïences
05	25 Lambris en stratifié massif
06	26 Lambris en multiplex stratifié
07	27 Peinture latex
08	28 Peinture acrylique satinée
09	29
PARACHEVEMENT DES SOLS	PLINTHES ET ACCESSOIRES
40 Sans finition	90 Plinthe en MDF à peindre
41 Chape flottante	91 Plinthe en granito
42 Chape lissée	92 Plinthe en grès cérame
43 Chape lissée flottante	93 Tablette de fenêtre
44 parquet en bois	94
45 Carrelage en grès cérame	95
46 Revêtement en granito coulé sur place	96
47	97
48	98

Les dimensions de ce plan sont à titre indicatif, un mesurage in situ reste toujours nécessaire pour vérification

B	11/06/2025	Permis de régularisation	
A	30/05/2024	As Built	
C			
IND.	DATE	OBJET DES MODIFICATIONS	CONTROLE

DESIGNATION Situation projeté Plan du deuxième étage NIV 02	ECHELLE 1 : 50
PERMIS REGULARISATION	

NOM DU PROJET:	SEQUENZA
OBJET DU PROJET :	Restauration et transformation d'une ancienne caserne en un immeuble de logement
SITUATION :	Rue du Pépin 11 à 1000 Bruxelles

TYPE	DOSSIER		
AR	1425-20		
STADE	LOT	NUMERO DU PLAN	
30	GO/PA	PR.10.02	
INDICE			B