SITUATION EXISTANTE



Légende

Situation existante	Zone d'intervention
Cloisonnement autorisé lors du PU de 1987 avec connexion pour accès à un autre noyau	(H) Hydrant/ DEV Dévidoir

Légende murs

Voile béton	
Bloc béton	
Cloison	

Légende Portes

Portes intérieures:

Porte intérieure Simple	Ferme porte
Porte intérieure EI 30	Retenteur
Porte intérieure va et vient	Accès sortie de secours

RÉGION BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNES D'IXELLES & DE BRUXELLES

STéPHANIE SQUARE
AVENUE LOUISE, 65 - 1000 BRUXELLES

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
-
Interventions ponctuelles sur la structure portante

○ MAITRE D'OUVRAGE	STéPHANIE SQUARE BV	
● ARCHITECTE	ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL S.R.L. Rue de la Station, 9 - 1332 Genval — SOCIETE D'ARCHITECTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES CAPITALE ET BRABANT WALLON	Tel :
○ TECHNIQUES SPECIALES	CUB3	Tél: -
○ BUREAU EN STABILITE	SETESCO	Tél:
○ COORDINATION DE LA SÉCURITÉ	SECURISAN	Tél:
○ ACOUSTICIEN	/ /	Tél: / /
○ ENVIRONNEMENT AND ENERGY	BOPRO /	Tél:

PERMIS D'URBANISME
Etage -01 _ Situation existante

N° DOSSIER	ECHELLE	DATE	DATE INDICE	N° PLAN	INDICE
	1 : 100	26/05/2026		15_PU_P_-10.1	