SITUATION INCHANGÉE / AUCUNE INTERVENTION



Légende

Situation existante	Zone d'intervention
Cloisonnement autorisé lors du PU de 1987 avec connexion pour accès à un autre noyau	Hydrant/ Dévidoir

Légende murs

- Voile béton
- Bloc béton
- Cloison

Légende Portes

Portes intérieures.

- Porte intérieure Simple
- Porte intérieure EI 30
- Porte intérieure va et vient
- Ferme porte
- Retenteur
- Accès sortie de secours

RÉGION BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNES D'IXELLES & DE BRUXELLES

STéPHANIE SQUARE

AVENUE LOUISE, 65 - 1000 BRUXELLES

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

-

Interventions ponctuelles sur la structure portante

MAITRE D'OUVRAGE — STéPHANIE SQUARE BV

ARCHITECTE — ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL S.R.L. — Tel :

Rue de la Sablonnière, 18 - 1000 Bruxelles

ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL

SOCIETE D'ARCHITECTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES CAPITALE ET BRABANT WALLON

TECHNIQUES SPECIALES — CUB3

BUREAU EN STABILITE — SETESCO

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ — SECURISAN

ACOUSTICIEN — / / — Tél: / /

ENVIRONNEMENT AND ENERGY — BOPRO / — Tél:

PERMIS D'URBANISME

Rez-de-chaussée _ Situation existante inchangée

N° DOSSIER	ECHELLE	DATE	DATE INDICE	N° PLAN	INDICE
	1 : 100	26/05/2026		2_PU_P_00	