SITUATION EXISTANTE



Légende

- Situation existante
- Cloisonnement autorisé lors du PU de 1987
- avec connexion pour accès à un autre noyau
- Zone d'intervention
- (H) Hydrant/
- DEV Dévidoir

Légende murs

- Voile béton
- Bloc béton
- Cloison

Légende Portes

Portes intérieures

- Porte intérieure Simple
- Porte intérieure EI 30
- Porte intérieure va et vient
- Ferme porte
- Retenteur
- Accès sortie de secours

RÉGION BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNES D'IXELLES & DE BRUXELLES

STéPHANIE SQUARE
AVENUE LOUISE, 65 - 1000 BRUXELLES

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
-
Interventions ponctuelles sur la structure portante

MAITRE D'OUVRAGE — STéPHANIE SQUARE BV

ARCHITECTE — ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL S.R.L.
Rue de la Sablière, 8 - 1332 Genval
Tel :
ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL
SOCIETE D'ARCHITECTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES CAPITALE ET BRABANT WALLON

TECHNIQUES SPECIALES — CUB3 — Tél:

BUREAU EN STABILITE — SETESCO — Tél:

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ — SECURISAN — Tél:

ACOUSTICIEN — / / — Tél:

ENVIRONNEMENT AND ENERGY — BOPRO / — Tél:

PERMIS D'URBANISME
Etage +02 (Ancien +01) _ Situation existante

N° DOSSIER	ECHELLE	DATE	DATE INDICE	N° PLAN	INDICE
	1 : 100	26/05/2026		5_PU_P_10.1	