SITUATION EXISTANTE



Légende

- Situation existante
- Cloisonnement autorisé lors du PU de 1987 avec connexion pour accès à un autre noyau
- Zone d'intervention
- H / DEV — Hydrant/ Dévidoir

Légende murs

- Voile béton
- Bloc béton
- Cloison

Légende Portes

Portes intérieures

- Porte intérieure Simple
- Porte intérieure EI 30
- Porte intérieure va et vient
- Ferme porte
- Retenteur
- Accès sortie de secours

RÉGION BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNES D'IXELLES & DE BRUXELLES

STéPHANIE SQUARE
AVENUE LOUISE, 65 - 1000 BRUXELLES

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
-
Interventions ponctuelles sur la structure portante

○ MAITRE D'OUVRAGE	STéPHANIE SQUARE BV	
● ARCHITECTE	ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL S.R.L. Rue de la Tuilerie, 8 - 1332 Genval — ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL — SOCIETE D'ARCHITECTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES CAPITALE ET BRABANT WALLON	Tel :
○ TECHNIQUES SPECIALES	CUB3	Tél:
○ BUREAU EN STABILITE	SETESCO	Tél:
○ COORDINATION DE LA SÉCURITÉ	SECURISAN	Tél: -
○ ACOUSTICIEN	/ /	Tél: / /
○ ENVIRONNEMENT AND ENERGY	BOPRO /	Tél:

PERMIS D'URBANISME
Etage type +03 au +05 (Ancien +02 à l'ancien +04) _ Situation existante

N° DOSSIER	ECHELLE	DATE	DATE INDICE	N° PLAN	INDICE
	1 : 100	26/05/2026		7_PU_P_30.1	