SITUATION EXISTANTE



Légende

Situation existante	Zone d'intervention
Cloisonnement autorisé lors du PU de 1987 avec connexion pour accès à un autre noyau	H Hydrant/ DEV Dévidoir

Légende murs

- Voile béton
- Bloc béton
- Cloison

Légende Portes

Portes intérieures

- Porte intérieure Simple
- Porte intérieure EI 30
- Porte intérieure va et vient
- Ferme porte
- Retenteur
- Accès sortie de secours

RÉGION BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNES D'IXELLES & DE BRUXELLES

STéPHANIE SQUARE

AVENUE LOUISE, 65 - 1000 BRUXELLES

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

-

Interventions ponctuelles sur la structure portante

○ MAITRE D'OUVRAGE	STéPHANIE SQUARE BV	
● ARCHITECTE	ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL S.R.L. Rue de la Sablière, 8 - 1332 Genval	Tel :
○ TECHNIQUES SPECIALES	CUB3	Tél:
○ BUREAU EN STABILITE	SETESCO	Tél:
○ COORDINATION DE LA SÉCURITÉ	SECURISAN	Tél:
○ ACOUSTICIEN	/ /	Tél: / /
○ ENVIRONNEMENT AND ENERGY	BOPRO /	Tél:

ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL

SOCIETE D'ARCHITECTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES CAPITALE ET BRABANT WALLON

PERMIS D'URBANISME

Etage +06 (Ancien +05) _ Situation existante

N° DOSSIER	ECHELLE	DATE	DATE INDICE	N° PLAN	INDICE
	1 : 100	26/05/2026		9_PU_P_50.1	