



Bloc B - Situation existante

1 : 50



BLOC B - Démolitions et fermeture Copie 1

1 : 50

ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL

STEPHANIE SQUARE BUILDING

Démolitions sanitaire B

1 : 50 26/05/2026