



PARC TITECA

[Travaux d'aménagements extérieurs en site classé]

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE A4
DEMANDE DE PERMIS UNIQUE

JUIN 2025

ADRESSE DU BIEN : Drève de Dieleghem 79, 1090 Jette

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : privé

BUREAUX D'ETUDE : BURO BOSSAERT - ÁRTER Architects

Dossier interne : TWN_810

PHOTOREPORTAGE DE LA SITUATION EXISTANTE

Les photos ci-dessous montrent l'état actuel du jardin dans son ensemble (prise de vue juin 2020).

Voir plan de la situation existante pour localisation des photos.



Photo 01 : vue vers le sud sur le coin du terrain de tennis et sur l'entrée principale de la propriété



Photo 02 : vue vers le nord depuis le chemin longeant le côté ouest du parc



Photo 03 : bordure en pavé marquant la jonction entre deux cheminements



Photo 04 : vue vers le sud le long du chemin ouest du parc



Photo 05 : vue en contre-plongée sur l'habitation (le cheminement se trouve au centre du plan visuel)



Photo 06 : vue depuis le chemin central courbé passant près des séquoias géants



Photo 07 : vue vers le sud sur l'abri de jardin dans le fond de la propriété



Photo 08 : vue du chemin en béton à l'arrière de la propriété (au nord)



Photo 09 : vue sur l'habitation et l'espace terrassé en gravier



Photo 10 : vue depuis le chemin rectiligne en gravier menant à l'habitation



Photo 11 : vue vers le sud-est sur le "château" (propriété voisine)



Photo 12 : vue vers le sud sur le chemin tertiaire donnant dans la parcelle voisine



Liste de

N°	E
1	C
2	C
3	P
4	C
5	M
6	C
7	S
8	S
9	S
10	S
11	S
12	C
13	S
14	S
15	C
16	C
17	C
18	C
19	C
20	H
21	A
22	C

Liste de

23	C
24	P
25	C
26	H
27	C
28	C
29	C
30	S
31	C
32	E
33	H
34	H
35	C

PLAN SITUATION EXISTANTE

Vieleghemdreef



ÁRTER Architects sprl
105 Rue du Marché aux Herbes
1000 Bruxelles
Belgique

Architecture / Urbanisme
Paysage / Environnement

www.arterarchitects.be

Buro Bossaert
Lolliestraat 19
8890 Moorslede

Architecture de jardins
et de paysages