




Images - Bruciel


Dans le cadre de sa mission, l'architecte ne fait que constater une situation existante dont il n'est pas l'auteur, et à laquelle il n'est en rien lié. Il ne peut dès lors pas être tenu responsable du caractère irrégulier éventuel de cette situation

Icdl - Architectes			
■ 22 rue de la Cuve - 1050 - Ixelles @ chris@icdl.be - M +32 475 93 55 73 - TVA BE 560 635 947			
PROJET	DATE	ECHELLE	
Auderghem_66	21 07 2025	1/50	
TYPE	Situ. Existante	PHASE	A R 1 0 1
Plans		Demande de Permis	





Coupe façade à rue



Coupe façade arrière

l c d l - Architectes			
■ 22 rue de la Cuve - 1050 - Ixelles @ chris@lcdl.be - M +32 475 93 55 73 - TVA BE 560 635 947			
PROJET	DATE	ECHELLE	
Auderghem_66	21 07 2025	1/50	
TYPE	Situ. Existante	PHASE	
Coupe		Demande de Permis	
		AR	301