

DOSSIER PHOTOS
POUR LE DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
DE RÉGULARISATION RELATIF À LA TRANSFORMATION D'UN IMMEUBLE DE
LOGEMENTS

Avenue Heydenberg 11
1200 Woluwe-Saint-Lambert



Photo 1: Vue façade avant depuis l'Avenue Heydenberg



Photo 2: Vue façade avant depuis l'Avenue Heydenberg
sur le voisin au n°13



Photo 3: Vue de l'entrée depuis l'Avenue Heydenberg



Photo 4 : Vue façade depuis le haut de l'Avenue Heydenberg



Photo 5 : Vue de l'entrée du parking depuis le haut de l'Avenue Heydenberg



Photo 6 : Vue façade arrière sud depuis le jardin – **AVANT TRAVAUX**



Photos 7 & 8 : Vue façade arrière sud depuis le jardin – **APRÈS TRAVAUX**



Photo 9 : Vue intérieur de la cuisine - **AVANT TRAVAUX**



Photo 10 : Vue intérieur de la cuisine - **APRÈS TRAVAUX**



Photo 11 : Vue intérieure séjour – **AVANT TRAVAUX**



Photo 12 : Vue intérieure séjour côté rue - **AVANT TRAVAUX**



Photo 13 : Vue intérieur salle de bain – **AVANT TRAVAUX**



Photo 14 : Vue intérieure salle de bain – **TRAVAUX EN COURS**



Photo 15 : Nouveau système de ventilation double flux pour logement 4– **TRAVAUX EN COURS**



Photo 16 : Nouveau boiler pour logement 4 – **TRAVAUX EN COURS**



Photo 16 : Type de chaudière pour Logements – **TRAVAUX EN COURS**



Photo 17 : Système de ventilation simple flux pour Logement 1, 2 et 3 – **TRAVAUX EN COURS**