



Aménagement portes fenêtres vers jardin.



Ouverture mur vers cuisine.



Ouverture mur vers séjour.

APPARTEMENT REZ-DE-CHAUSSEE.

Travaux effectués en 2016.



Nouvel accès logement 2° étage.
Vue depuis la cage d'escalier commune au 1° étage.



Ouverture baie entre séjour et cage d'escalier privatisée au 2° étage.



APPARTEMENT DUPLEX: 2° étage + Combles.

Travaux effectués en 2013.



Combles. Sas sdb / Chambre côté rue.



Combles. Chambre côté rue.



Combles. Sdb côté rue.

APPARTEMENT DUPLEX: 2° étage + Combles.

Travaux effectués en 2013.

Immeuble de 3 logements.
Régularisation divers travaux.
91, avenue Lambeau
1200 Woluwé Saint Lambert.

30/04/2026
REPORTAGE
PHOTOS

Immeuble de 3 logements.
Régularisation divers travaux.
91, avenue Lambeau
1200 Woluwé Saint Lambert.

30/04/2026
REPORTAGE
PHOTOS

Immeuble de 3 logements.
Régularisation divers travaux.
91, avenue Lambeau
1200 Woluwé Saint Lambert.

30/04/2026
REPORTAGE
PHOTOS