

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE INTERIEUR

Bâtiment repris à l'inventaire scientifique – Aucune présence d'éléments patrimoniaux à conserver à l'intérieur.



Photo 1 – RDC – Commun - porte d'entrée.




Photo 2 – RDC – Commun - escalier.




Photo 3 – RDC – Commerce.




Photo 4 – RDC – Commerce - Stock.



Photo 5 – RDC – Commerce – Vitrine.




Photo 6 – RDC – Commerce – Vitrine.



Photo 7 – R+1 palier – Commun vers RDC




Photo 8 – R+1– Commun vers R+2




Photo 9 – R+1 – Salon




Photo 10 – R+1 – Salon



Photo 11 – R+1 – Kitchenette



Photo 12 – R+1 – Entrée - Chambre



Photo 13 – R+1 - Chambre



Photo 14 – R+1 – Salle de bain




Photo 15 – Palier vers R+2




Photo 16 – Palier R+2 - vers R+3



Photo 17 – R+2 – Salon – Façade avant




Photo 18 – R+2 – Kitchenette



Photo 19 – R+2 – Salon – Entrée




Photo 20 – R+2 – Chambre



Photo 21 – R+2 – Chambre



Photo 22 – R+2 – Salle de bain




Photo 23 – R+2 – Salle de bain



Photo 24 – Palier R+3 – Vers R+2



Photo 25 – R+3 – Salon – Façade avant




Photo 26 – R+3 – Salon – Façade avant



Photo 27 – R+3 – Kitchenette



Photo 28 – R+3 – Chambre



Photo 29 – R+3 – Chambre




Photo 30 – R+3 – Chambre



Photo 31 – R+3 – Salle de bain



Photo 32 – R+3 – Salle de bain



Photo 33 – Palier R+3 – Vers R+4




Photo 34 – Palier Intermédiaire – Vers R+4



Photo 35 – R+4 – Entrée



Photo 36 – R+4 - Kitchenette



Photo 37 – R+4 – Salon



Photo 38 – R+4 - Salon



Photo 39 – R+4 – Chambre




Photo 40 – R+4 – Chambre



Photo 41 – R+4 – Salle de bain



Photo 42 – R+4 – Salle de bain