





- Dossier Photo-

Adresse du bien concerné:
n° 177 Chaussée de Wavre
1050 Bruxelles

5 septembre 2025



Situation Existante: Photos façade à rue



Photos : Façade arrière & Jardin




Photos Intérieures: Pavillon arrière Logement inférieur



Photos Intérieures: Pavillon arrière logement supérieur




Hall d'entrée



Escalier principal & accès arrière



Porte ancienne vers jardin



Escalier & porte vers log. premier étage



Photos Intérieures: Sous plex & cour anglais



Photos Intérieures: Rez de Chaussée



Photos Intérieures: Premier étage



Photos Intérieures: Deuxième étage



Photos Intérieures: Troisième étage (duplex inférieur)



Photos Intérieures: Troisième étage (duplex supérieur)



2009: Images Façade avant ravalement (partie inférieure et partie supérieure) : source Google street



2024: Images Façade après ravalement (partie inférieure et partie supérieure) : source Google street