

VEYDT

Démolition de la conciergerie et Construction d'un volumes pour 4 studios et un duplex
Rue Veydt 6
1060 Saint-Gilles



PHOTOS SIGNIFICATIVES



PHOTO 1

Vue sur le volume délabré depuis la rue Veydt. Le 6A, mitoyen, à droite, est un bâtiment art déco repris à l'inventaire.



PHOTO 2

Vue de la rue Veydt vers la Ch. de Charleroi.



PHOTO 3

Vue du volume du projet depuis la Rue Veydt. Vue du mur mitoyen droit qui sera à désamianter



PHOTO 4

Vue du volume depuis l'intérieur d'îlot. Un parking. Le volume actuel et celui du projet, proposent une servitude pour l'accès aux parkings.



PHOTO 5
Intérieur du volume.
Murs pas droits, infiltration d'eau, sols endommagés



PHOTO 6
Châssis anormalement bas, non conforme.



PHOTO7
Intérieur du volume.



PHOTO 8
Sous sol