

Transformation et extension d'immeubles en 8 appartements – Rue de Belle Vue 18, 1050 Ixelles

## PHOTOS SIGNIFICATIVES EXTERIEUR ET INTERIEUR : Régularisation de transformations d'un immeuble de rapport

### Photos significatives extérieures :



N°1 : Vue Rue de Belle Vue 18 sur l'entrée des logements



Transformation et extension d'immeubles en 8 appartements – Rue de Belle Vue 18, 1050 Ixelles



**N°2** : Vue de la façade arrière depuis l'Avenue du Générale de Gaulle



Transformation et extension d'immeubles en 8 appartements – Rue de Belle Vue 18, 1050 Ixelles



N°3 : Vue d'ensemble depuis de l'arrière des façades + local vélo



Transformation et extension d'immeubles en 8 appartements – Rue de Belle Vue 18, 1050 Ixelles



N°4 : Vue de la façade avant

Transformation et extension d'immeubles en 8 appartements – Rue de Belle Vue 18, 1050 Ixelles

Photos des détails des façades - complémentaires :



Décapage de la facade existante



Balcons + restauration de la facade existante




bande architectonique similaire à l'existante




Transformation et extension d'immeubles en 8 appartements – Rue de Belle Vue 18, 1050 Ixelles



Vue porte d'entrée restaurée



Vue intérieur du Hall d'entrée



Vue vers la cour anglaise avant et l'entrée