



B	19.08.25	COMPLÉMENT DE DOSSIER SUIVANT ARI	-	ODM
A	23.10.24	DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME	IFJ	ODM
INDICE GEGEVENS	DATE DATUM	MODIFICATIONS WIJZIGING	AUTEUR ARCHITECT	VÉRIF. KONTROL.

WAXWEILLER 6

REGULARISATION D'UNE MAISON UNIFAMILIALE
Avenue Waxweiler 6 - 1070 **ANDERLECHT**

MAITRE D'OUVRAGE
AANVRAGER

ARCHITECTE
ARCHITECT
BOULEVARD DU JUBILE, 169 - B.1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
TEL : +32 2 428 82 34
E-mail : contact@lodmarchitecture.com

INGENIEUR EN STABILITEIT | ENTREPRISE GENERALE
ING. IN STABILITEIT | ALGEMENE ONDERNEMING

[illegible]

COORDINATEUR DE SECURITE & DE SANTE COORDINATIE VAN VEILIGHEID - GEZONDHEID	CONSEILLER PEB COORDINATIE VAN VEILIGHEID - GEZONDHEID
--	---

[illegible]

SITUATION DE FAIT

REMARQUES :
OPMERKINGEN :

3D

DATE D'IMPRESSION : 22/01/26

24.683	PU	AR	B		
N° DOSSIER DOSSIER N°	ETUDE ETUDE	AUT/ETP ARCHITECT	INDICE SEGURITE		
DOCUMENT DOCUMENTAIRE		ECHELLE SCHAL	ENTITE SEGUEVENS		
24.683.2	1:50	-	MAITRE D'OUVRAGE AANVRAGER		ARCHITECTE ARCHITECT

Ce document est la propriété exclusive de **ODM** ~~RECITE~~ **RECITE**; il ne peut être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite.
Dit document is exclusief eigendom van **ODM** ~~RECITE~~ **RECITE** mag niet doorgegeven, gebruikt worden zonder schriftelijke toelating.