

FICHE D'IDENTIFICATION DU TERRAIN A L'INVENTAIRE DE L'ETAT DU SOL

06/29/26 - Bruxelles Environnement - Gestion et assainissement des sols

Cette fiche d'identification est indicative et ne remplace en aucun cas l'attestation du sol qui est un document officiel comprenant les informations obligatoires en matière de vente ou de cession de permis d'environnement.

Parcelle	21383_B_0031_N_040_00
Catégorie du site	1+0

Catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées.

Catégorie 1 : parcelles non polluées.

Catégorie 2 : parcelles légèrement polluées sans risque.

Catégorie 3 : parcelles polluées sans risque.

Catégorie 4 : parcelles polluées en cours d'étude ou de traitement.

Informations liées au terrain

Adresses :

25 Avenue Jupiter, 1190 Bruxelles

[Classe de sensibilité](#) : Zone habitat

Motifs d'inscription

[Activités à risque](#) ayant eu lieu ou actuellement en cours sur le site :

Activité	Rubrique
Dépôts de liquides inflammables	88

Evènement, autre que l'exploitation (passée) d'une activité à risque, ayant pu engendrer une pollution du sol connu sur le site : non

Etudes de sol :

BE dispose des études suivantes pour cette parcelle :

Un dossier fait l'objet d'une ou de plusieurs études selon la présence ou non d'une pollution, de la nécessité ou non de traiter cette pollution. Ainsi un dossier peut s'arrêter au stade de la reconnaissance de l'état du sol, au stade de l'étude de risque ou au stade de la déclaration finale.

Type d'étude	Numéro de dossier	Date de réalisation de l'étude
Reconnaissance de l'état du sol	SOL/00072/2017	02/2017

[Mesures de sécurité](#) : non

[Mesures de suivi](#) : non

[Déclaration finale](#) : non

[Restrictions d'usage](#) : non

Vous souhaitez plus d'infos ? [Demandez une attestation du sol !](#)

Il est également possible d'obtenir, sous certaines conditions, les [études de sol](#) existantes.

[Print this page](#)

