Reportage Photographique

Rue Robert Willame 15

Transformation de deux logements en maison unifamiliale, construction d'une annexe et régularisation d'infractions urbanistiques.

Bruxelles 26/08/2026

Maitre d’ouvrage :
[redacted]

Lieu :
Rue Robert Willame 15, 1160 Auderghem

Photographies de la façade avant

Photos 01 : Vue depuis la Rue Robert Willame 15



Photos 02 : Vue depuis la Rue Robert Willame 15



Photos 03 : Vue depuis la Promenade Verte, Auderghem



Photos 04 : Détail châssis façade avant



Photos 05 : Détail porte façade avant



Photographies de la façade arrière et des murs mitoyens.

Photos 06 : Vue de la façade arrière et des murs mitoyens. (Vue de la façade arrière depuis le jardin, montrant la véranda au rez-de-chaussée, les deux vérandas au 1er étage à démolir, ainsi que la lucarne à régulariser au 2ème étage).



Photos 07 : Vue de la façade arrière et des murs mitoyens au rez-de-chaussée à droite.



Photos 08 : Vue du jardin et mur mitoyen à droite au rez-de-chaussée.



Photos 09 : Vue du jardin mur mitoyen à gauche au rez-de-chaussée.



Photos 10 : Vue de la façade arrière et des murs mitoyens à gauche au rez-de-chaussée.



Vue de la façade arrière depuis le rez-de-chaussée : continuité du mur mitoyen gauche sur toute la longueur du jardin, recouvert par la végétation existante.



Vue de la façade arrière depuis le rez-de-chaussée : continuité du mur mitoyen gauche sur toute la longueur du jardin, recouvert par la végétation existante



Photos 11 : Vue du jardin vers l’arrière



Photos 12 : Vue du jardin vers la façade arrière du bâtiment



Photos 13 : Mur mitoyen gauche depuis le 1er étage



Photos 14 : Mur mitoyen droite depuis le 1er étage



Photos 15 : Mur mitoyen droite depuis le 2ème étage



Photos 16 : Mur mitoyen gauche depuis le 2ème étage



Photos 17 : Mur mitoyen gauche depuis le grenier.



Vues intérieures

Photos 18 : Vue du hall d’entrée



Photos 19 : Vue du hall d’entrée



Photos 20 : Vue du séjour - RDC



Photos 21 : Vue du séjour - RDC



Photos 22 : Vue de la salle à manger - RDC



Photos 23 : Vue de la cuisine – RDC.



Photos 24 : Vue de la cuisine – RDC.



Photos 25 : Vue de la salle de douche et wc – RDC.



Photos 26 : Vue de la salle de douche et wc – RDC.



Photos 27 : Vue de la salle de douche et wc – RDC.



Photos 28 : Vue de la véranda – RDC.



Photos 29 : Vue de la véranda – RDC.



Photos 30 : Vue des escaliers vers le 1er étage.



Photos 31 : Vue du hall au 1er étage.



Photos 32 : Vue de la chambre coté façade avant - 1er étage.



Photos 33 : Vue de la chambre coté façade avant - 1er étage.



Photos 34 : Vue de détail du état actuel la fenêtre en bois façade avant - 1er étage



Photos 34 : Vue de la chambre coté façade avant - 1er étage.



Photos 35 : Vue de la chambre coté façade arrière - 1er étage.



Photos 36 : Vue de la chambre coté façade arrière - 1er étage.



Photos 37 : Vue de la véranda (à démolir) coté façade arrière - 1er étage.



Photos 38 : Vue de la cuisine coté façade arrière - 1er étage.



Photos 39 : Vue de la véranda (à démolir), et de la porte fenêtre à remplacer coté façade arrière - 1er étage.



Photos 40 : Vue de la véranda (à démolir) coté façade arrière - 1er étage, et du mur mitoyen voisin à droite.



Photos 41 : Vue de la véranda coté façade arrière - 1er étage



Photos 42 : Vue des escaliers vers le 2ème étage.



Photos 43 : Vue du hall au 2ème étage.



Photos 44 : Vue de la chambre coté façade avant - 2ème étage.



Photos 45 : Vue de la chambre coté façade avant - 2ème étage.



Photos 46 : Vue de la chambre coté façade avant - 2ème étage.



Photos 47 : Vue de la chambre coté façade arrière - 2ème étage.



Photos 48 : Vue de la chambre coté façade arrière - 2ème étage.



Photos 49 : Vue de la chambre coté façade arrière - 2ème étage.



Photos 50 : Vue du grenier au dernier étage.



Photos 51 : Vue des caves au sous-sol.



Photos 52 : Vue des caves au sous-sol, façade avant.



Photos 53 : Vue des caves au sous-sol, façade avant.



Photos 54 : Vue des caves au sous-sol, façade arrière.

