

REPORTAGE PHOTOS

Objet de la demande :

Mise en conformité d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble. Modifications structurelles et changement des châssis en façade avant.

Adresse du bien :

Rue Le Titien, 46 - 1000 Bruxelles


Identification du demandeur :



Identification de l'architecte :



REPERAGE PHOTOS



Repérage photos intérieures voir plan 2/3

FAÇADE AVANT

Photo 1 : Rue le Titien



FAÇADE ARRIERE

Photo 2 : Façade arrière et façade rue Le Tintoret



Photo 3 – ouverture dans le living



Photo 4 – ouverture dans le living



Photo 5 – ouverture dans la cuisine



Photo 6 : hall d'entrée



Photo 7 : salle de bain



VUES 3D





Façade avant



Façade arrière