

Tuinbouwersstraat 93, 1020 Laken, fotos interieur bij renovatie

Er is en was bij aankoop geen opmerkelijke binnendecoratie « zoals lijstwerk, schoorstenen, marmer, lambrisering, parket, mozaïek of glas-in-lood-ramen », enkel af te breken schoorstenen. Dakverdieping, traphal, zolder of kelder bevatten géén binnendecoratie. De resterende schoorsteenmantels waren beschadigd.

Fotos eerste verdieping



Gelijkvloers, traphal

